



NiCE

NSM100 では、ファームウェアのアップグレードにマルチパスケーブル接続が必要です

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/NSM100_requires_multi-path_cabling_for_fir...

Updated: Sat, 22 Aug 2026 03:14:50 GMT

環境

- NSM100
- AFF A800
- AFF A400

問題

- ファームウェアのアップグレードが開始されません
 - ノードが旧バージョンのシェルフファームウェアを報告します
 - 必要なファームウェアファイルがインストールされている。

メッセージの例：

```
Tue Apr 05 19:32:10 +0000 [Node2: dsa_disc: sfu.firmwareDownrev.shelf:error]: Shelf 0x.shelf0  
has downrev firmware.
```