



NiCE

Cisco 9336C-FX2共有スイッチを使用するMetroCluster IPのSSD-NVMドライブで高レイテンシが報告されています

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/Perf/Perf-KBs/High_latency_reported_on_SSD-NVM_drives_in...

Updated: Mon, 21 Sep 2026 02:42:23 GMT

環境

- ONTAP 9
- MetroCluster IP
- Cisco Nexus 9336C-FX2 スイッチ

問題

Cisco Nexus 9336-FX2共有スイッチ構成を使用するMetroCluster IP構成のNS224シェルフのNVMeドライブで高レイテンシが観測される可能性があります