



AVRM 搭載の EF300 で DULBE が原因で読み取り不能セクターが検出されました

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/Unreadable_sector_detected_due_to_D...

Updated: Sat, 18 Oct 2025 17:53:39 GMT

環境

- NetApp Eシリーズ EF300
- NetApp Eシリーズ EF600
- DULBE機能を備えたNVMe SSDドライブ
- 非同期リモート ボリューム ミラーリング (ARVM)

問題

読み取り不能セクターが検出され、データ損失が発生し、リモート ボリュームとの通信が失われた後、エラーがシステムに記録されます