



NiCE

H410S BMC リモートコントロールの接続に失敗しました

https://kb-jp.netapp.com/Legacy/NetApp_HCI/hardware/H410S_BMC_remote_control_Connection_Failed

Updated: Tue, 25 Aug 2026 17:41:27 GMT

環境

NetApp H410S の設置

問題

- BMC Web ポータルのリモート制御を使用する場合、コンソールリダイレクト（Java）または iKVM / HTML5 を選択しても、「接続に失敗しました」というエラーが報告されます。

