



コントローラの初期セットアップ時に異なるネットワークポートが停止

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Different_network_ports_down_during_initial_...

Updated: Mon, 20 Oct 2025 21:12:22 GMT

環境

- すべてのコントローラ モデル
- 10Gまたは25G SFP+ / 40Gまたは100G QSFPイーサネット ポート

問題

- ネットワークポートのリンクLEDが点灯している可能性があります。
- ポートは動作上停止しています。

