



NiCE

AutoSupport メッセージ：ルーティングルールに矛盾が検出されました

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/SolidFire/Element_OS_Kbs/AutoSupport_Message__Inconsistent_ro...

Updated: Fri, 17 Jul 2026 18:10:01 GMT

環境

- NetApp Element ソフトウェア
- NetApp SolidFire ストレージ ノード
- NetApp H シリーズ ストレージ ノード

問題

- ASUP: SolidFire Alert from <cluster name> (Network Warning) Inconsistent

routing rules detected

- イベント ログに次のメッセージが表示されます：

```
InconsistentRoutingRules
```

```
Inconsistent routing rules detected.
```

```
Routing rule to nodeID mapping:
```

```
{(ip route add xx.xx.xx.xx/26 dev sipi src table sipi, {6}),  
 (ip route add xx.xx.xx.xx/28 dev sipi src table sipi, {1,2,3,4,5}),  
 (ip route add xx.xx.xx.xx/28 dev mipi src table mipi, {1,2,3,4,5,6}),  
 (ip route add default via xx.xx.xx.xx dev sipi src table sipi,  
 {1,2,3,4,5,6}),  
 (ip route add default via xx.xx.xx.xx, {1,2,3,4,5,6}),  
 (ip route add default via xx.xx.xx.xx dev mipi src table mipi,  
 {1,2,3,4,5,6}),  
 (ip rule add from table mipi, {1,2,3,4,5,6}),  
 (ip rule add from table sipi, {1,2,3,4,5,6})}
```

- **NetApp SolidFire Active IQ** : Inconsistent routing rules detected. Routing rule to nodeID mapping: <routing mismatch information>
- **SolidFire**または**Hシリーズ**のストレージ ノードが、クラスターのアップグレード中にクラスターに追加されました