



NiCE

環境の問題により電源投入後にノードが自動ブートしませんでした

https://kb-ja.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Node_did_not_autoboot_after_an_environme...

Updated: Tue, 28 Jul 2026 21:41:21 GMT

環境

- ONTAP 9
- FAS/AFFモデル
- 環境シャットダウン

問題

- データセンターの環境問題によりコントローラの電源がオフになりました

- ノードの電源がオンになった後、自動ブートせず、LOADERプロンプトで停止します
- autobootの環境変数はすでに有効になっています