



# CXone Mpower EXPERT

## SANtricity OS 8.40.40.00/8.52.00.00以降のリリースの従来のボリュームグループにおけるEシリーズの障害ボリューム

[https://kb-ja.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/E-Series\\_failed\\_volumes\\_in\\_traditional\\_...](https://kb-ja.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-KBs/E-Series_failed_volumes_in_traditional_...)

Updated: Sun, 03 May 2026 02:23:21 GMT

### 環境

- NetApp Eシリーズ
- コントローラプラットフォーム：E27xx、E56xx、E28xx、E57xx、および関連するすべてのEFシリーズ
- SANtricity OS コントローラソフトウェア 8.40.40.00 (11.40.4) およびそのファミリー (8.40) の以降のリリース
- SANtricity OS コントローラソフトウェア 8.52.00.00 (11.50.2) およびそのファミリー (8.50) の以降のリリース
- SANtricity OS 8.6x (11.60.x) および 8.7x (11.70.x) のすべてのファームウェアリリース

- 従来のボリュームグループ

## 問題

- 従来のボリュームグループで障害が発生したボリューム。
- キャッシュ再利用により、1つのコントローラが劣化状態になっている可能性があります。これは、障害が発生したボリュームのダーティライトキャッシュデータを保持するための設計です。