



NiCE

BMC がブートイメージの取得に失敗したため、機能が低下しました

https://kb-jp.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/BMC_degraded_for_failure_to_get_boot_image

Updated: Sat, 18 Jul 2026 03:19:00 GMT

環境

- ONTAP 9
- AFF-A900

問題

- 通常使用中に BMC の劣化が表示される

IP

Firmware

Node	Type	Status	Configured	Version	IP Address
------	------	--------	------------	---------	------------

Node1	BMC	degraded	true	16.5P1	10.xx.xx.xx
-------	-----	----------	------	--------	-------------

- SP-MGMT-MLOG-TXT は、ONTAP がノードのブートイメージを見つけられないことを示しています

```
[kern_servprocd:info:8052] 0x809668a00: 8503e8000326d235: ERR: Servprocd::CLI:
get_bmc_boot_image: Failed to get boot image for BMC[kern_servprocd:info:8052]
0x809669400: 0: ERR: Servprocd::CLI: get_bmc_boot_image: Failed to get boot
image for BMC
```

- BMC を再起動しても、この問題には影響しません。